¿Cómo encontrar a tu proveedor ideal de plástico?

¿Cómo encontrar a tu proveedor ideal de plástico?

Existen ciertas dudas comunes que solemos escuchar de nuestros usuarios al adquirir plástico pelletizado.

Proceso de pelletizado

Problemas comunes

- Venta de pellets con diferentes parámetros que causan mal desempeño
- La máquina puede atorarse con el material y demorar los procesos
- Cortes disparejos en los hilos de pellet y los incluyen en los sacos/gaylor.
- Presentación uniforme en el empaque.

¿Qué debes observar?

- Un pellet totalmente uniforme y perfectamente redondeado para procesos más eficientes
- Saco de muestra para verificar que el color sea homogéneo (sobre todo en colores blancos)
- Parámetros correctos para evitar rechazos de calidad



Material de origen

Problemas comunes

- **Algunos proveedores afirman que todo su material es de un mismo origen** y al momento de corroborarlo en laboratorio o en la maquinaria el usuario se da cuenta de que no es así.

- **Cambio de proveedor sin previo aviso.** Buscan un segundo proveedor que Brinda el mismo material con parámetros distintos a lo requerido para salir del apuro.

- **Mal cuidado y limpieza del material.** Validar los procesos de limpieza de tu proveedor para asi no tener material rechazado o demoras en tus procesos de produccion

¿Qué debes observar?

- Elige un proveedor que te dé la confianza de que podrá suplir tanto la cantidad como la calidad de material que necesitas.
- Revisa que tu proveedor cuente con los parámetros de calidad que tu producción requiere, es decir, que el pellet esté protegido, emplayado, sin contaminantes como polvo o humedad que puedan afectar su desempeño.



Tecnología

Problemas comunes

- Máquinas pelletizadoras “hechizas”

¿Qué debes observar?

- Calidad y modernidad de los equipos que van a procesar los materiales.
- Control de procesos de temperatura de procesos, tipo de corte, color etc; para una correcta uniformidad del material.

Estabilidad del material

Problemas comunes:

- Bajos estándares de selección y separación
- Proveedores con materia prima escasa
- Mala comunicación cliente-proveedor

¿Qué debes observar?

- Parámetros de selección correctos
- Suficiente materia prima para elaborar tu producto
- Logística de producción-entrega adecuadas a tus necesidades

Estabilidad del proveedor

Problemas comunes:

- Proveedor con baja liquidez o capital de inversión para adquirir su materia prima.
- Baja calidad de los equipos y falta de mantenimiento en los mismos, lo cual afecta la calidad del pellet o su disponibilidad.

¿Qué debes observar?

- Visita la planta de tu proveedor para tener referencia de la magnitud de su alcance.

- Indaga cada cuanto tiempo hacen el mantenimiento de sus equipos, hace cuánto los compraron, etc.

¿Cómo identificar a los informales? ¡Evítalos a toda costa!

- Realiza trabajos sin factura
- Su razón social corresponde a una persona física
- Instalaciones con poco orden y limpieza
- Incumplimiento en tiempo, calidad y cantidad de los materiales
- Atención a clientes informal y lenta
- Falta de garantías en su producto
- Bajos estándares de selección y separación
- Empaques de baja calidad

¿Cómo te asesoramos en PCM?

- Calidad en cada proceso, conservando así un pelletizado uniforme.
- Garantizamos que siempre será del mismo origen. Nuestros materiales una vez probados siempre brindan un desempeño excelente y repetible.
- Tecnología e infraestructura de punta, brindando una efectividad superior.
- Con nosotros puedes tener una línea de crédito directa, evitando la molestia de acudir a un banco, ya que nosotros te damos el financiamiento (sujeto a una previa evaluación socioeconómica).

PCM

¡GRACIAS!

Jorge Vidaurri
Gerente de Planta
jvidaurri@pcm.com.mx